

### **Teschnische Anpassung Micro / Mini**

Um die Chancengleichheit der Kategorie Micro / Mini zu erhöhen ist eine Anpassung der Motoren notwendig.

Beim Membrankasten müssen zwei zusätzliche Distanzplatten eingebaut werden.

Wir bitten alle Micro- und Mini-Piloten Ihren Motor bei einen Rotax Service Center auf die 2023-Konfiguration anzupassen.

