


Zum Schutz des Zylinders ist bei den Zylindern 613372 MAX und 613932 DD2 ein Auslasschieberblech obligatorisch. Dicke 0,3mm

Die neuen evo II Zylinder (413531, 613934) benötigen kein Blech.

Montagereihenfolge:

Zylinder → Blech → Dichtung → Schieberführung



Metall-Platte



18. März 2024 / Rotax Max Karting Organisation