



RMC Bulletin 2022-03

Zugelassene Trockenreifen

Anpassung Technisches Reglement Rotax

Artikel 1.6: Ausrüstung

Neu: Aufgrund der momentanen Liefersituation sind nur 4 Trockenreifen erlaubt.

1.2. Ausrüstung

- 1 Chassis
- 1 Satz Trockenreifen* ~~±* 1 Reservereifen vorne oder hinten~~
- 2 Motoren
- 2 Vergaser
- 2 Satz Regenreifen

***Bei Defekt eines Reifens kann der technische Kommissar einen gebrauchten Reifen des Piloten zulassen, welcher eine ähnliche Abnutzung wie der defekte Reifen aufweist. Der Defekt des Reifens muss dem Kommissar unverzüglich nach dem Einsatz auf der Piste angezeigt werden – bevor der Pilot den Parc Fermé Bereich verlässt.**

29. März 2022 / Rotax Max Karting Organisation